

AWD 2023

160 000 PLN



Marka	Audi	Model	RS3 Limousine
Typ nadwozia	Sedan	Typ paliwa	Benzyna
Rok produkcji	2023	Przebieg	100480
Kolor	Szary	Pojemność skokowa	2500
Moc	401	Skrzynia	Automatyczna
Napęd	4x4 (dołączany automatycznie)	Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	4	VIN	WUAG4DGYXPA909007

- Apple CarPlay

Zestaw głośnomówiący

System nagłośnienia

Dostęp do internetu

Elektrycznie ustawiany fotel pasażera

Regul. elektr. podparcia lędźwiowego ...

Sportowe fotele - przód

Podłokietniki - przód

Kierownica ze sterowaniem radia

Zmiana biegów w kierownicy

Keyless Go

Czujnik deszczu

Przeciemiennie tylne szyby

ABS

Asystent hamowania awaryjnego w mi...

System ochrony słuchu w przypadku k...

System emitujący dźwięk silnika (AVA...

Asystent pasa ruchu

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka powietrzna centralna

Kurtyny powietrzne - tył

System zabezpieczający podczas dac...
- Android Auto

Gniazdo USB

Wyświetlacz typu Head-Up

Klimatyzacja automatyczna: 3 strefowa

Podgrzewany fotel kierowcy

Fotele przednie wentylowane

Ogrzewane siedzenia tylne

Podłokietniki - tył

Kolumna kierownicy regulowana elektr...

Dźwignia zmiany biegów wykończona ...

Uruchamianie silnika bez użycia kluc...

Podgrzewana przednia szyba

Roleta szyby tylnej regulowana elektry...

ESP

System hamowania awaryjnego dla oc...

System chroniący przed kolizją, tylny

System wykrywania zmęczenia kierow...

System minimalizujący skutki kolizji

Poduszka kolan kierowcy

Poduszki powietrzne czołowe - przód

Boczne poduszki powietrzne - tył

Klimatyzacja dla pasażerów z tyłu
- Interfejs Bluetooth

Ładowanie bezprzewodowe urządzeń

Ekran dotykowy

Tapicerka skórzana

Podgrzewany fotel pasażera

Fotele przednie z funkcją masażu

Fotele tylne wentylowane

Kierownica skórzana

Kierownica wielofunkcyjna

Cyfrowy kluczzyk

Ogrzewanie postojowe

Elektryczne szyby przednie

Dach otwierany elektrycznie

Elektroniczny system rozdziału siły ha...

Aktywny asystent hamowania awaryjn...

System chroniący przed kolizją, boczny

System rekomendacji przerw podczas...

System powiadamiania o wypadku

Poduszka kolan pasażera

Boczna poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasów bezpiecz...

Wycieraczki
- Radio

System nawigacji satelitarnej

Sterowanie funkcjami pojazdu za pom...

Elektrycznie ustawiany fotel kierowcy

Regul. elektr. podparcia lędźwiowego ...

Siedzenie z pamięcią ustawienia

Fotele tylne z funkcją masażu

Kierownica sportowa

Kierownica ogrzewana

Keyless entry

Automatyczna kontrola ogrzewania

Elektryczne szyby tylne

Dach otwierany elektrycznie pilotem

System wspomagania hamowania

System ostrzegający o możliwej kolizji

Alarm ruchu poprzecznego z tyłu poja...

Aktywny system monitorowania kondy...

Poduszka powietrzna kierowcy

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - przód

Isofix (punkty mocowania fotelika dzie...

Kurtyna powietrzna z tyłu, poprzeczna

TO... to Audi RS3 2023, wykończone w kolorze Daytona Grey Pearl Effect z czarnym wnętrzem. To RS3 jest oferowane z czystym raportem historii pojazdu Carfax. Według arkusza konstrukcyjnego znajdującego się w galerii godne uwagi wyposażenie fabryczne obejmuje pakiet Black Optic Plus, reflektory LED w kształcie Matrix, asystenta bocznego Audi ze wspomaganie ruchu poprzecznego z tyłu, tapicerkę ze skóry Nappa, elektrycznie regulowane podgrzewane przednie fotele oraz system informacyjno-rozrywkowy Audi MMI z funkcją Wyświetlacz dotykowy o przekątnej 10,1 cala. Godne uwagi modyfikacje zgłoszone przez sprzedawcę obejmują 93-oktanowy sterownik ECU Unitronic Stage 1, wlot zimnego powietrza z włókna węglowego Integrated Engineering i rury środkowe UroTuning. Audi wprowadziło 8Y RS3 na rok modelowy 2022, który może pochwalić się szerszym nadwoziem i większą mocą niż jego poprzednik, mimo że ma ten sam podstawowy 5-cylindrowy turbodoładowany co poprzedni model. Dodatkowe zmiany obejmują bardziej agresywną stylistykę nadwozia, nowocześniejsze wnętrze oraz elektroniczny system wektorowania momentu obrotowego o nazwie RS Torque Splitter, którym można sterować za pomocą trzech trybów jazdy do wyboru. Moc pochodzi z 2,5-litrowego turbodoładowanego rzędowego 5 o mocy 401 KM i momencie obrotowym 369 Nm w stanie fabrycznym. Ze względu na modyfikacje przeprowadzone w tym Audi, prawdopodobnie wytwarza on większą moc, ale nie dostarczono arkusza hamowni w celu potwierdzenia. Moc jest przekazywana na wszystkie cztery koła za pośrednictwem 7-biegowej automatycznej skrzyni biegów z podwójnym sprzęgłem i stałego napędu na wszystkie koła Quattro Audi. Wyposażenie W galerii zdjęć znajduje się arkusz konstrukcyjny, a częściowa lista godnego uwagi wyposażenia zgłoszonego przez sprzedającego obejmuje: Pakiet Black Optic Plus (19-calowe matowe czarne koła, czarne plakietki, czarny dach) Matrycowe reflektory LED Wspomaganie boczne Audi z tylnym asystentem ruchu poprzecznego Tapicerka skórzana Nappa Elektrycznie regulowany podgrzewany przód siedzeniaSystem informacyjno-rozrywkowy Audi MMI z 10,1-calowym ekranem dotykowymModyfikacje Godne uwagi modyfikacje zgłoszone przez sprzedającego obejmują: Dostrojenie 93-oktanowego ECU Unitronic Stage 1 Zintegrowany wlot zimnego powietrza z włókna węglowego Środkowe rury UroTuning Znanie wadyNiektóre chipy na przednich powierzchniach Ding nad tylnym nadkolem po stronie kierowcy Ostatnia historia serwisowa Dokumentacja serwisowa w galerii zdjęć wskazuje, że ostatnio przeprowadzono następującą konserwację: Wrzesień 2025 (40 934 mil): wykonano przegląd po 40 000 mil, wymieniono płyn w rozdzielaczu momentu obrotowego. Sierpień 2025 (38 429 mil): przeprowadzono przegląd stanowy, wymieniono przednią szybę. Czerwiec 2025 (31 487 mil): wymieniono 4 opony i pióra wycieraczek. Maj 2025 (30 736 mil): przeprowadzono przeglądy po 30 000 mil, wymieniono olej silnikowy i filtr, Wymieniono 4 opony, płyn hamulcowy i świecę zapłonową, wykonano zbieżność. Sierpień 2024 r. (30 000 km): wykonano serwis po 20 000 km, wymieniono olej silnikowy i filtr, wymieniono przedni mechanizm różnicowy i filtr kabinowy. Lipiec 2024 r. (24 936 km): zaktualizowano moduł sterujący. Z raportu historii wynika, że w ostatnim czasie zostały wykonane następujące usługi: Lipiec 2026 (60 417 mil): Wymieniono olej silnikowy i filtr. Sprzedawca informuje, że w ostatnim czasie wykonano następujące usługi: Kwiecień 2026: Wymieniono olej silnikowy i filtr. Dodatkowa historia serwisowa jest szczegółowo opisana w dokumentacji widocznej w galerii oraz w załączonym raporcie Carfax. Inne pozycje zawarte w sprzedaży. 2 kluczyki. Instrukcje obsługi. Dywaniki na każdą pogodę. Fabryczne ECU, dolot i przewód środkowy Unitronic UniConnect