

Oferta: 104933
Data wydruku: 2026-09-26

www: oferta.amer-pol.com
Tel: 517 115 083
E-mail: e.kusmierczak@amer-pol.com
Kontakt: Erwin Kusmierczak

AMER-POL
Import pojazdów i maszyn z USA i Kanady

350ci V8 Air Suspension System 1968

190 000 PLN



Marka	Chevrolet	Model	El Camino
Typ nadwozia	Coupe	Typ paliwa	Benzyna
Rok produkcji	1998	Przebieg	6400
Kolor	Czarny	Pojemność skokowa	6500
Moc	325	Skrzynia	Automatyczna
Napęd	Na tylne koła	Liczba miejsc	2
Liczba drzwi	2	VIN	136808Z101287XXXX

Oto Chevrolet El Camino z 1968 roku, w czarnym kolorze nadwozia oraz z czarno-brązowym wnętrzem.

Pojazd wyposażono w regulowane zawieszenie pneumatyczne marki Air Ride; poniżej można obejrzeć film prezentujący działanie tego systemu.

Wśród istotnych elementów wyposażenia wymienionych przez sprzedającego znajdują się m.in.: gaźnik Holley, układ wydechowy z wylotami po bokach oraz 15-calowe felgi American Racing.

Model El Camino drugiej generacji zadebiutował w 1964 roku. Był on blisko spokrewniony z modelem Chevelle, jednak zamiast tylnej kanapy i bagażnika posiadał skrzynię ładunkową. Chevrolet promował El Camino jako lekki pickup – mniejszy, bardziej ekonomiczny i łatwiejszy w prowadzeniu niż ciężarówka z serii C/K. W 1965 roku przeprowadzono lifting, a produkcję zakończono po roku modelowym 1967 (choć sama nazwa modelu była używana aż do 1987 roku).

Źródłem napędu jest silnik V8 o pojemności 350 cali sześciennych (ok. 5,7 l). Moc przenoszona jest na tylne koła za pośrednictwem automatycznej skrzyni biegów.

Wyposażenie

Lista ważniejszych elementów wyposażenia obejmuje:

- Gaźnik Holley
- Układ wydechowy z wylotami po bokach
- Regulowane zawieszenie pneumatyczne Air Ride
- 15-calowe felgi American Racing
- Reflektory niefabryczne
- Tapicerka niefabryczna
- Kierownica z drewnianym wieńcem
- Zestaw wskaźników Dakota Digital
- Radioodtwarzacz w stylu retro z obsługą Bluetooth
- Niefabryczny system audio
- Znane wady

Pojazd wyposażono w niefabryczny zestaw wskaźników. Licznik przebiegu wskazuje około 4000 mil, jednak rzeczywisty przebieg jest nieznany (TMU).

- Zarysowanie w pobliżu drzwi kierowcy
- Brak piór wycieraczek
- Pęknięcia na bocznej ścianie przedniej opony po stronie kierowcy
- Zużyte uszczelki (widoczne w galerii)
- Dodatkowe elementy w zestawie
- Komplet kluczyków