

Oferta: 104924
Data wydruku: 2026-10-15

www: oferta.amer-pol.com
Tel: 517 115 083
E-mail: e.kusmierczak@amer-pol.com
Kontakt: Erwin Kusmierczak

AMER-POL
Import pojazdów i maszyn z USA i Kanady

300D Turbodiesel 1984

54 000 PLN



Marka	Mercedes-Benz	Model	Inny
Typ nadwozia	Sedan	Typ paliwa	Diesel
Rok produkcji	1984	Przebieg	130720
Kolor	Beżowy	Pojemność skokowa	3000
Moc	125	Skrzynia	Automatyczna
Napęd	Na tylne koła	Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	4	VIN	WDBAB33A6EA127889

Oto Mercedes-Benz 300D Turbodiesel z 1984 roku, w kolorze Manila Beige i z wnętrzem w odcieniu Palomino.

Aktualny przebieg tego egzemplarza wynosi około 81 700 mil.

Samochód oferowany jest z czystym raportem historii pojazdu Carfax.

Zgodnie z fabryczną specyfikacją (widoczną na zdjęciu naklejki z szyby w galerii), do istotnego wyposażenia należą: 14-calowe felgi, szyberdach, tapicerka MB-Tex, drewniane wykończenie wnętrza, elektrycznie sterowane szyby, automatyczna klimatyzacja oraz radio Becker. Sprzedający informuje o braku istotnych modyfikacji.

Mercedes-Benz wprowadził model W123 w wersji sedan w 1977 roku, szybko przenosząc punkt ciężkości na rynku amerykańskim z modeli benzynowych na cieszące się większą popularnością warianty z silnikami Diesla. Gama obejmowała model 240D z 4-cylindrowym silnikiem Diesla oraz 300D, wyposażony w dodatkowy cylinder, a później także w turbosprężarkę. Sprzedaż zakończono po roku modelowym 1985, kiedy to W123 został zastąpiony przez model W124 – pierwszy samochód noszący oficjalnie nazwę Klasa E.

Napęd stanowi 3,0-litrowy, 5-cylindrowy turbodiesel OM617 o mocy 123 KM i momencie obrotowym 184 lb-ft (ok. 250 Nm). Moc przekazywana jest na tylne koła za pośrednictwem 4-biegowej automatycznej skrzyni biegów.

Wyposażenie

Zdjęcie fabrycznej specyfikacji znajduje się w galerii; oto częściowa lista istotnego wyposażenia wskazana przez sprzedającego:

14-calowe felgi

Szyberdach

Tapicerka MB-Tex

Drewniane wykończenie wnętrza

Elektrycznie sterowane szyby

Automatyczna klimatyzacja

Radio Becker

Znane wady

Wgniecenia na klamce drzwi kierowcy i pęknięcia obudowy reflektora

Ślady zużycia felg

Wygięty zagłówek fotela pasażera; luźna siatka na oparciu przedniego fotela

Ślady zużycia na klapce schowka apteczki

Pęknięcia deski rozdzielczej i drewnianych elementów wykończenia wnętrza

Pozostałości substancji/kleju na schowku przed pasażerem

Zużycie przełącznika szyby w drzwiach kierowcy; ułamany uchwyt regulacji lusterka wstecznego

Sprzedający informuje, że obrotomierz oraz podświetlenie deski rozdzielczej nie działają. Ostatnia historia serwisowa

Sprzedający informuje, że w ramach przygotowań do aukcji w tym modelu 300D uzupełniono czynnik w układzie klimatyzacji oraz wymieniono filtr paliwa i wtryskiwacz nr 3.

Pozostałe elementy wchodzące w skład oferty

2 kluczyki

Instrukcje obsługi

Naklejka informacyjna z szyby (tzw. Monroney sticker)

Dokumentacja serwisowa i instrukcje

Ponad 150 części zamiennych

Dywaniki podłogowe

Koło zapasowe i zestaw narzędzi w pokrowcu