

Oferta: 90508  
Data wydruku: 2026-06-24

www: oferta.amer-pol.com  
Tel: 517 115 083  
E-mail: e.kusmierczak@amer-pol.com  
Kontakt: Erwin Kusmierczak

**AMER-POL**  
Import pojazdów i maszyn z USA i Kanady

## RS500 Cosworth 1987

## 270 000 PLN



Marka	Ford	Model	Sierra
Typ nadwozia	Coupe	Typ paliwa	Benzyna
Rok produkcji	1987	Przebieg	78400
Kolor	Czarny	Pojemność skokowa	2000
Moc	224	Skrzynia	Manualna
Napęd	Na tylne koła	Liczba miejsc	4
Liczba drzwi	2	VIN	WF0EXXGBBEGG39045

❄ Klimatyzacja automatyczna, dwustrefo...

TO... jest Ford Sierra RS500 Cosworth z 1987 roku, w czarnym lakierze z czarno-czerwonym wnętrzem, który zostanie zaprezentowany na żywo podczas imprezy Velocity Invitational w ramach kolekcji Cars & Bids Velocity Collection.

Ten egzemplarz Sierra RS500 Cosworth to coupe z kierownicą po prawej stronie, przeznaczone na rynek brytyjski, zarejestrowane na Florydzie. Jest wyposażony w zestaw wskaźników w układzie imperialnym, a jego licznik kilometrów wskazuje około 49 000 mil.

Częściowa lista godnego uwagi wyposażenia podana przez sprzedającego obejmuje 15-calowe felgi, tylny spojler typu „whale tail”, szyberdach, przednie fotele kubałkowe Recaro oraz elektryczne szyby. Sprzedający dealer nie zgłasza żadnych znaczących modyfikacji.

Opracowany jako model homologacyjny do udziału w wyścigach samochodów turystycznych grupy A, Ford Sierra RS500 Cosworth jest ewolucją standardowego modelu Sierra RS Cosworth, wyposażonym w większą turbosprężarkę oraz różne ulepszenia zwiększające wytrzymałość i osiągi na torze. Firma Tickford wyprodukowała w Wielkiej Brytanii zaledwie 500 egzemplarzy modelu RS500, który pod koniec lat 80. odniósł znaczące sukcesy w sportach motorowych w Europie i Australii.

Moc pochodzi z turbodoładowanego silnika rzędowego YB o pojemności 2,0 litrów, o mocy około 221 koni mechanicznych i momencie obrotowym 204 lb-ft. Moc przekazywana jest na tylne koła za pośrednictwem 5-biegowej manualnej skrzyni biegów.

Wyposażenie

Częściowa lista godnego uwagi wyposażenia podana przez sprzedającego dealera obejmuje:

15-calowe felgi

Tylny spojler typu „whale tail”

Szyberdach

Tapicerka materiałowa

Przednie fotele kubałkowe Recaro

Elektryczne szyby

Odtwarzacz kaset

Znane wady

Kilka rys i skaz na karoserii

Kilka zagięć na fotelu kierowcy

Pęknięta deska rozdzielcza

Historia ostatnich przeglądów

Sprzedający dealer informuje, że wykonano następujące ostatnie przeglądy, a dokumentacja fotograficzna niektórych z nich jest dostępna w sekcji „Inne” galerii:

Wymiana paska rozrządu, napinacza paska rozrządu, śruby napinacza, uszczelki wałka rozrządu oraz opon

Wymiana sprzęgła, przegląd skrzyni biegów, wymiana oleju silnikowego i filtra, wymiana płynu chłodzącego

Istotna dodatkowa historia serwisowa z przeszłości jest szczegółowo opisana w dokumentacji zamieszczonej w galerii.

Inne elementy wchodzące w skład sprzedaży

2 kluczyki

Instrukcja obsługi

Dokumentacja serwisowa i rachunki

Karta rejestracyjna Tickford Sierra RS500 Cosworth

Czasopisma (podobno poświęcone właśnie temu samochodowi)

Instrukcja warsztatowa

Pokrowiec na samochód Goodwool Texaco

Zestaw podkładek pod opony

Historia właścicieli

Sprzedający dealer nabył ten model RS500 Cosworth w 2020 roku i od tego czasu przejechał nim około 1000 mil.

Uwagi sprzedawcy

Sprzedający dealer zaznacza, że ten model Sierra będzie przechowywany na torze Sonoma Raceway przez maksymalnie dwa tygodnie po aukcji. Transport z toru Sonoma Raceway leży w gestii kupującego. Sprzedający dealer pobierze podatek od sprzedaży od nabywców z Florydy, a także ze stanów, które mają umowy o wzajemności podatkowej z Florydą.

Ponieważ ten model RS500 Cosworth jest pojazdem importowanym, w niektórych stanach może nie przejść badania emisji spalin. Jak zawsze, przed złożeniem oferty kupujący ma obowiązek dolożyć wszelkich starań w celu zarejestrowania tego Forda w swoim stanie.

Sprzedawca zaznacza, że smarowane elementy silnika i skrzyni biegów tego modelu RS500 Cosworth są objęte gwarancją na 6 miesięcy lub 6 000 mil, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.